


Q45 Laser retro-reflective with DC-transistor output



Installation Sheet

Einbauhinweise

Consiglio d'installazione

Conseils d'installation

取扱説明書


Folleto de instalación

the photoelectric specialist


TYPE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN
Q45-BH4-LL	0.2...70 m Raster reflective	0.2...70 m Reflexionsstrahl	0.2...70 m Catadioptro	0.2...70 m Photo-Mirror	0.2...70 m 反射反射光	0.2...70 m Reflector
Q45-BH4-LL-Q						
Q45-BH4-LL-Q-E						
Q45-BH4-LLP	0.2...40 m Raster reflective in Polarisation	0.2...40 m Reflexionsstrahl in Polarisation	0.2...40 m Catadioptro con filtro polarizante	0.2...40 m Photo-Mirror avec filtre de polarisation	0.2...40 m 反射反射光带偏振滤镜	0.2...40 m Reflector con filtro de polarización
Q45-BH4-LLP-Q	0.2...40 m Rastered Raster-reflective	0.2...40 m Reflexionsstrahl mit Raster	0.2...40 m Catadioptro con filtro	0.2...40 m Photo-Mirror avec filtre	0.2...40 m 反射反射光带偏振滤镜	0.2...40 m Reflector con filtro de polarización
Q45-BH4-LLP-Q-E						

SPECIFICATION	CHARAKTERISTIKEN	SPECIFIQUE	CARACTÉRISTIQUES	CHARAKTERISTIKEN	CARACTERÍSTICAS
Supply Voltage	Reflektorenanwendung	Tension de alimentación	Tension d'alimentation	Spannung	9V...30 VDC
Leak Current (max.)	Spurstrom (max.)	Currente a corriente continua	Courant de courant continu	Stromstärke	250 nA
Enclosure	Schutzart	Classe de protection	Mode de protection	Protection	P 67
Circuit Protection*	Schutzeinstellung	Prévention	Prévention	Überlastschutz	A + B
Temperature Rating	Zul. Umgebungstemperatur	Temperatura di funzionamento	Température de fonctionnement	Intervallo di temperatura	-10...+50 °C
"Forward polarity" (%)	"Vorwärts polarität" (%)	"Inversion de polarité" (%)	"Inversion du polarité" (%)	* Inversión de polaridad (%)	* Cambio de polaridad (%)
"Ground-circuit" (%)	"Graundkreis" (%)	"Circuit de masse" (%)	"Circuit de masse" (%)	* Cambio de circuito (%)	* Cambio de circuito (%)


PACKING LIST	LIEFERUMFANG	PACKING LIST	LIVRAISON	PACKING LIST	LIVRAISON	ALBARAN
Sensor	Senzor	Senzor	Detector	センサ	センサ	Sensor
Q45 Accessories Kit	Q45 Zubehör-Set	Q45 Kit accessori	Q45 Kit accessoires	Q45 アクセサリーキット	Q45 KIT accesorios	Q45 KIT accessoires
Data sheet	Datenblatt	Datasheet	Notice technique	データシート	Hoja de características	Hoja de caractéristiques
Reflector BH4-46 (BH4-202)	Reflektor BH4-46 (BH4-202)	Catadioptre BH4-46 (BH4-202)	Reflektor BH4-46 (BH4-202)	反射板 BH4-46 (BH4-202)	Reflector BH4-46 (BH4-202)	Reflector BH4-46 (BH4-202)



a*	Sensitivität Control	Eigenschaftstelesteuerung	Bereitstellungszeit	Fliegende Schaltzeit		
b*	Timing abstimmen - zeit 45 M.	Zeilenauslösung - zeit 45 M..	Tempozeitsteuereinheit - zeit 45 M..	Temperaturregler - zeit 45 M..	Temperaturregler - zeit 45 M..	Calibrierung von Sensitivität
c*	Lightbar (optisch switch)	Welleinheit (mit Sensor und Leiter)	Frequenz ansteuern bis zu 1000	Generierung von Schaltzeiten	Weltzeit - Zeitsteuerung	Temperaturregler - mit 45 M..
d	Grüne LED - power on	grüne LED - Batteriespannung	LED weiß - Verzögerung der Reaktion	LED grün - Infrarotdetektion - A/D	LED grün - Infrarotdetektion - A/D	Authentizität mit 45 M..
e	Rot LED - light sensor - A/D	rote LED - Lichtsensor - A/D	LED rot - Messwert - A/D	LED rot - Infrarotdetektion - A/D	LED rot - Infrarotdetektion - A/D	LED rot - Infrarotdetektion - A/D
f	Yellow LED - output Infrarot	gelbe LED - Schalterstand	LED gelb - rote aktions	LED gelb - Zeitsteuerung	LED gelb - Zeitsteuerung	LED gelb - Zeitsteuerung
g	LED display - zeit 45 M.. D	LED-Display - zeit 45 M.. D	Visualisierung a-barra - zeit 45 M.. D	Barograph - zeit 45 M.. D	Barograph - zeit 45 M.. D	LED display - zeit 45 M.. D
h	Cable or Quick Disconnect (DQ)	Steckerkabel	Cable o conexión rápida/quickstart	Cable o conexión rápida/quickstart	Cable o conexión rápida/quickstart	Cable o conexión rápida/quickstart



	ANSCHLUSS	CONNESSIONE	RACCORDEMENT	配線	CONEXIONES
IN	Brown	braun	1/1	茶	TOSTI
IN	Black	schwarz	2/2	黒	Negro
IN	White	weiß	3/3	白	Blanco
IN	Yellow	gelb	4/4	黄	Giallo
IN	Blue	blau	5/5	青	Azzurro
IN	Red	rot	6/6	紅	Rosso
OUT				負荷	Carga



ALIGNMENT


JUSTAGE

ALLINEAMENTO

REGLAGE

光軸調整

ALINEACION



IMPORTANT SAFETY WARNING !

WARNING, BITTE BEACHTEN !

I sensori descritti in questo prospetto NON contengono i circuiti di auto-diagnosi ridondante necessari per consentire il loro uso in applicazioni antinfortunistiche. Il mancato o difettoso funzionamento di un sensore può verificarsi sia in presenza che in assenza di corrente. Non usare mai questi prodotti come sensori di protezione di sicurezza.

Les détecteurs décrits dans le présent document ne disposent pas de dispositifs nécessaires pour pouvoir être utilisés dans des applications de protection de personnes. Une panne du détecteur peut commuer ou non la sortie. Ces appareils ne doivent jamais être utilisés comme détecteurs de protection de personnes.

この取扱説明書に記載されているセンサは、安全用として必要な自己診断や二重化の回路を含んでおりません。

センサの故障や動作異常による出力の状態は、導通であったり、非導通になり得ます。
これらのセンサは、決して人身安全用の検出機器として使用しないでください。

ADVERTENCIA !

Estos sensores foteléctricos de presencia NO incluyen los circuitos redundantes de autocomprobación necesarios para usarios en situaciones que comprometan la seguridad de las personas. El fallo o mal funcionamiento de un sensor puede hacer que sus bornes de salida queden en condición tanto activa como inactiva.